

# Porta-puntas Rapidaptor

Para un cambio de puntas ultrarrápido.

## 3888/4/1 K Porta-Puntas Universal Rapidaptor, acero inoxidable



**Aplicación:** Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según normas DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y series de conexión de Wera 1 y 4

**Realización:** Tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-Hand; acero inoxidable contra la contaminación

**Arrastre:** Hexagonal de 1/4", adecuado para máquinas atornilladoras con toma según normas DIN ISO 1173-F 6,3

	1/4"	50 mm	2"	1/4"	15,0 mm
05071100001	1/4"	50	2"	1/4"	15,0

## 3888/4/1 K SB Porta-Puntas Universal Rapidaptor, acero inoxidable

		4013288
05073616001	1 x 1/4"x50	112170



## 897/4 R Porta-puntas Universal Rapidaptor BiTorsion



**Aplicación:** Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3, y series de conexión 1 y 4 de Wera

**Realización:** Tipo BiTorsion para mayor duración; tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand

**Arrastre:** Hexagonal de 1/4", adecuado para máquinas de atornillar con toma según DIN ISO 1173-F 6,3

	1/4"	75 mm	3"	1/4"	15,0 mm
05053923001	1/4"	75	3"	1/4"	15,0

## 897/4 R SB Porta-puntas Universal Rapidaptor BiTorsion

		4013288
05073420001	1 x 1/4"x75	099464

