

# Porta-puntas universal de cambio rápido

Sujeción segura y cambio de puntas rápido.

## 894/4/1 K Porta-Puntas Universal



**Aplicación:** Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y series de conexión 1 de Wera

**Realización:** Con sistema de cambio rápido

**Arrastre:** Hexagonal de 1/4", adecuado para máquinas de atornillar con toma según DIN ISO 1173-F 6,3

	mm	mm	mm	mm	mm
05053522001	1/4"	51	2"	1/4"	14,3

## 894/4/1 Porta-Puntas Universal



**Aplicación:** Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y series de conexión 1 de Wera

**Realización:** Con sistema de cambio rápido

**Arrastre:** Hexagonal de 1/4", adecuado para máquinas de atornillar con toma según DIN ISO 1173-F 6,3

	mm	mm	mm	mm	mm
05053520001	1/4"	75	3"	1/4"	14,3

## 894/14/1 Porta-Puntas Universal




**Aplicación:** Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y series de conexión 1 de Wera

**Realización:** Con sistema de cambio rápido

**Arrastre:** SDS plus

	mm	mm	mm	mm
05053560001	1/4"	75	3"	14,3

## 895/4/1 K Porta-Puntas Universal



**Aplicación:** Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y series de conexión 1 de Wera

**Realización:** Con potente imán permanente y sistema de cambio rápido

**Arrastre:** Hexagonal de 1/4", adecuado para máquinas de atornillar con toma según DIN ISO 1173-F 6,3

	mm	mm	mm	mm	mm
05053872001	1/4"	52	2"	1/4"	14,3

## 895/4/1 K SB Porta-Puntas Universal



05073318001

● 1 x 1/4"x52



4013288

029195

